



Pflegetipps für Öboberflächen

Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrer hochwertigen Treppe. Es freut uns, dass wir Ihnen eine Treppe Ihrer Wahl liefern durften. Damit Ihre hochwertige Treppe Ihnen lange Freude bereitet, möchten wir Ihnen hiermit einige Tipps für die Pflege und Wartung geben.

Schützende Stufenverpackung

Die Stufenverpackung schützt Ihre Treppe vor Verschmutzung in den letzten hektischen Umbau oder Einzugstagen. Spätestens nach vier Wochen sollten Sie diese jedoch vorsichtig entfernen. Sind durch längere Abdeckungen Farbunterschiede aufgetreten, haben Sie etwas Geduld! Diese gleichen sich im Laufe der Zeit an. Die Folie, Kleber und Kartonagen sind voll recycelfähig und können über die üblichen Entsorgungswege verwertet werden.

Allgemeine Hinweise

Befreien Sie die Treppe regelmäßig von Schmutz und Sand. Diese Ablagerungen wirken wie Schleifpapier und sollten deshalb schnellstmöglich von der Treppe bzw. Holzoberfläche entfernt werden. Mit einem Haarbesen oder einem Mopp können Sie die erforderliche Trockenreinigung durchführen. Nur bei einer wirklichen Verschmutzung sollte eine Feuchtreinigung erfolgen. In der Regel ist es jedoch meist ausreichend eine Trockenreinigung der Holzoberfläche vorzunehmen. Bei einer Feuchtreinigung die lackierte oder geölte Holzoberfläche nur mit einem ausgewrungenen Wischtuch „nebelfeucht“ abwischen, auf keinen Fall eine Dauernässe entstehen lassen.

Im Alltag

Oberfläche mit Besen reinigen. Bei leichten Verschmutzungen reicht die Reinigung mit einem „nebelfeuchten“ Wischtuch und kaltem Wasser. Zu oft aufgetragene Reinigungsmittel bringen die Oberfläche zum Kleben. Bei groben Verschmutzungen kann man zum Beispiel handelsübliche Reinigungsmittel für Parkettböden in gebrauchstüblichen Konzentrationen einsetzen – hier gilt aber auch: weniger ist mehr.

Ideales Raumklima

Das von uns verwendete Holz wurde fachmännisch verarbeitet und getrocknet. Oft enthält jedoch die Umgebungsluft, zum Beispiel in einem Neubau, mehr Feuchtigkeit als Ihre Treppe.

Das Holz nimmt diese Feuchtigkeit auf und gibt sie nach und nach wieder ab. Schaffen Sie für Ihre Treppe und für sich selbst ein Wohlfühlklima mit einer optimalen Raumtemperatur von 19 – 24 °C und 40 – 60 % relativer Luftfeuchtigkeit. So vermeiden Sie Schwundrissobildung im Holz. Außerhalb dieses Raumklimabereiches ist mit Dimensionsveränderungen zu rechnen. So könnten sich z. B. Leimfugen fühlbar absetzen.

Online-Tipp

Das Universale Pflegeöl - Universal Maintenance Oil der Firma Rubio können Sie über nachfolgende Website bestellen. Dort finden Sie auch weitere Infos zur Pflege und Reinigung Ihrer Treppe und Parkettböden. www.rubiomonocoat.de



Beratung und Service

Für weitere Fragen rund um das Thema Treppenpflege und -reinigung oder Reparatur von Treppenschäden stehen wir Ihnen darüber hinaus auch nach Ihrem Treppenkauf zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns gerne!

Telefon +49 (0)7802 9386-0

E-Mail info@frammelsberger.com

FRAMMELBERGER
— Treppen ■ Wintergärten —

Raiffeisenstraße 11
D-77704 Oberkirch
Tel. 07802 9386-0
Fax 07802 9386-25
info@frammelsberger.com
www.frammelsberger.com

Ausstellung Karlsruhe
Am Storrenacker 1a · D-76139 Karlsruhe
Tel. 0721 3529916 · Fax 0721 3529919
Ausstellung Weil am Rhein/Basel
Reibmattenstraße 3 · D-79591 Eimeldingen
Tel. 07621 1685342 · Fax 07621 4246497